

---

**ALLEGATO AL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ  
DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA  
0398/CPR/MP/21.002**

---

RILASCIATO A

PRODUTTORE: **SILE SRL** – Via Caprari, 4/1 – 42030 – Vezzano S/Crostolo (RE)

IMPIANTO: Via Caprari, 4/1 – 42030 – Vezzano S/Crostolo (RE)

Prodotto

## **Prodotti in acciaio saldati per carpenteria strutturale**

Secondo le norme di riferimento

**EN 1090-1:2009+A1:2011 Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio**  
**EN 1090-2:2018 Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio**  
**Parte 2: Requisiti tecnici per strutture in acciaio**

**Materiali base – CEN ISO/TR 15608**  
1.1; 1.2

**Procedimenti di saldatura - EN ISO 4063**  
111; 135

**Coordinatore della saldatura:** Luca Sassi

Bienno, lì 26/02/2021  
Revisione 0



Dott. Geol. Sirio Frugoni